OREC

パーツカタログ

スパイダーモアー

SP300

型式	専用部品 コード
SP300	$0.3.0.5 - \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

		《目		1	欠》									
Fig	1	ハンドル部・・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	1
Fig	2	刈り取り部・・	•	•		•	•	•	•	•	•		•	4
Fig	3	駆動部・・・・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	6
Fig	4	ミッション部・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	8
Fig	5	エンジン部・・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	19
Fig	6	ラベル関係・・	•	•		•							•	20

(株) オーレック

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、 部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット(12×5.50-6)
36	タイヤ(12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイル(12×5.50-6)
39	ホイルボス
40	六角ボルト M 8 × 1 6
41	六角ボルト M 8 × 2 0
42	六角ナット(SW)M8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード) – (部位コード)
	0000-0000
部品番号	(製品コード) – (部位コード)
	00-0000-000-00
標準部品	89-000-0000
準標準部品	8 3 - 0000 - 00000

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、 特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について(ブランド・搭載エンジンの表示)


備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。


OR	オーレックブランド	М	ミツビシエンジン仕様
ΙA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		С	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-120-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

1/20 表紙へ Fig1 ハンドル部-1/3 | 4 10 15 6 8 3 5 16 12 9 13 4 16 89-2511-000180 軸用止め輪 18 バネ座金 φ8(ユニクロ) 89-1750-080003 2 15 14 89-1713-080003 平座金 8X22X1.6 2 89-1713-060002 平座金 6X18X1.6 13 2 12 89-1711-060002 平座金 6X13X1.0 2 89-1553-060002 Uナット M6(キャップ付) 3 11 六角穴付ボタンボルト M8×35(ユニクロ) 2 10 89-1433-080353 9 89-1113-060402 六角ボルト(8T)M6×40 8 0305-70300 レバーグリップ8 1 ハンドル取付ボルト 7 0305-10700 1 6 0305-10301 ミドルハンドルパイプ 1 5 0305-10201 ローハンドルCMP 白 1 4 0305-10111 ハンドル回転板CMP 白 1 3 0229-1240H ハンドル伸縮レバー CMP ガンメタ 1 2 0208-12500 伸縮レバースプリング 1 0010-71500 スラストワッシャー 19X25X1.0 1 番号 部 個数 品 番 号 部 品 備 考 名





発行No.SP300-11 4/20 表紙へ Fig2 刈り取り部-1/2 2 8 4 1,3,4,7 0305-81100 ナイフセット 1台分 バネ座金 φ10 89-1750-100002 0305-75200 L型レンチ 17 同梱品 6 0305-75100 ナイフ交換プレート 同梱品 5 1 ナイフ取付ボルト 0305-70900 2 4 0305-70500 3 300ナイフ 4 ロータリーディスクCMP ガンメタ 2 0306-5010H 1 0208-73200 UナットM10(キャップ付 細目メック) 3

名

個数

備

考

部

品


部


品


番

号


番号











8/20 表紙/ Fig4 ミッション部-1/11 6 13 12 10 7 5 8 9 E型止め輪 10 13 89-2521-000100 12 89-2132-060002 Rピン(抜け止め付) 6 2 2 11 89-1711-120002 平座金 12X22X2.3 89-1711-060002 平座金 6X13X1.0 2 10 89-1551-060002 1 9 Uナット M6 89-1132-060162 8 六角ボルト(SW) M6X16 2 7 0305-70300 レバーグリップ8 1 0305-20700 段付ボルト M6 1 6 5 0305-20500 接続プレート 1 刈高調整アーム受け グレー 4 0305-20303 1 3 0305-20200 刈高レバーCMP 1 フレームCMP 白 1 2 0305-20111 80-1515-741-00 左前輪押しバネ 1 番号 部 号 部 名 個数 考 品 番 品 備


















16/20

Fig4 ミッション部-9/11


表紙へ





- *~BFAAF01310 に 0305-01520 及び 0305-01610 組換え可能
- *0305-01600:リング溝無し、0305-01610:リング溝あり
- *0305-01520:内側の厚み1mm薄い、⑩のスラストワッシャー15×24×1.0を追加

*⑧のスラストワッシャーは、89-2511-000150 軸用止め輪15を追加する場合のみ2枚使用する。

9	89-2511-000150	軸用止め輪15	1	BFAAF01311∼				
8	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	2	~BFAAF01310(1個使用)				
7	0305-70600	ナイフクラッチSP	1					
6	0305-02100	ナイフクラッチフォーク	1					
5	0305-01700	ナイフクラッチ	1					
4	0305-01600	ー ナイフ軸	1	~BFAAF01310				
4	0305-01610		-	BFAAF01311~				
3	0305-01510	 - 17丁クラッチギヤ	1	~BFAAF01310				
J	0305-01520	17 1 9 7 9 7 4 1	-	BFAAF01311~				
2	0305-01100	ピニオンギヤCMP	1					
1	0305-00300	入力軸	1					
番号	部品番号	部 品 名	個数	備考				







20/20 表紙へ Fig6 ラベル部-1/1 ラベル・エンジン消耗品 SIG 主クラッチラベル 0305-73400 コントロールラベル 0305-72100 ■第二人で、名誉を第一条条が特別する。 まず、変化には「自然性してください」 「「「カルイー会し」は「一条等級な差です。 「「「カルイー会し」は「一条を表した差です。」 X 6-200 警告ラベル 0305-73500 タンクラベルOR 0305-72300 ORE 給油タグ50:1 50:1 0305-73200 **SP300** A) + (A) SP300型式ラベル 0305-72900 EG始動ラベル 0305-72800 左)ゆるむ (右締まる するは関節の名高的 いますファイフン参与 使用を続けると努力人温度の工具に よりエンジン不顕、機関への引火火 災の原因となる事があります。 1000-000 ナイフ交換ラベル 0305-74200 エアクリーナメンテ警告ラベル 0286-72800 刈高さラベル 0305-72200 定期的に中の清掃と可動部にグリースを塗布して下さい。 また水没させないようにして下さい。故障の原因となります。 チェーン注意ラベル 0305-73100 機能ラベルG 切 0305-73300 ▲注意 八流溪 ▲書告 ▲注意 EG 消耗品 高速❤❤低速 マントスカイーに 大阪田崎 南北大江北野 779-1228 (1.5 に出来した 1.5 に出来した 1.5 に出来した 1.5 によった 1.5 フェルトエレメント ナイフ入切ラベル 変速ラベル 88-11013-2233 0305-72500 0305-72600 EG注意ラベル 0305-72700

変更箇所

2011年1月18日 発行

2020年11月25日 改訂9 P19 変更

2022年12月1日 改訂10 P19 変更

2023年10月11日 改訂11 P1 変更